


## Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek


Obr.1: Modelované těleso



Než začneme modelovat, tak si vytvoříme **hladiny** a to (těleso= žlutá, pomoc=růžová).

Zároveň si připravíme pracovní plochu, a to tím způsobem, že pomocí příkazu **výřezy** si rozdělíme pracovní plochu na dvě části, v každém výřezu si navolíme jiný pohled.

Obr.2: Výřezy



Příkaz na liště nástrojů

**Zobrazit\_výřezy\_2výřezy**

V příkazové řádce se nás ptá:

**Zadejte konfigurační volbu**

**[Horizontálně/Vertikálně]**, velké písmeno

naznačuje zvolení volby výřezu,

napišeme do příkazové řádky písmeno **v**,

tudíž jsme zvolili výřez vertikální, na

monitoru se nám rozdělila pracovní plocha


na dvě části. V každém okně si navolíme

pohled.

Mezi výřezy se pohybujeme, nebo jinými slovy výřezy aktualizujeme pomocí levého tlačítka myši **LTM**. Lehko rozpoznáme v jakém výřezu modelujeme dle tučného rámce výřezu a tučného znázornění souřadnicového systému, naopak slabí rámeček a nevýrazná barva souřadnic udává, že tento výřez je neaktivní.

Nyní klepneme **LTM** na levý výřez, tím ho aktivujeme, jak jsme si před chvílí řekli a navolíme si **horní pohled** (půdorys), pak aktivujeme pravý výřez opět **LTM** a navolíme si pohled bokorys.

### Obr.3: Pohledy



Příkaz na liště nástrojů  
**Zobrazit\_3D pohledy\_horní**

Obdobným způsobem v pravém výřezu navolíme bokorys

**Zobrazit\_3D pohledy\_doprava**

Již jsme připraveni začít modelovat, začneme tím, že nakreslíme do půdorysu kružnici o poloměru **R=80**, v osových souřadnicích **(x, y, z)**

Do příkazové řádky jako když kreslíme 2d, napíšeme příkaz:

1. **\_circle**, potvrdíme ent
2. dále napíšeme souřadnice **(0,0,-50)**, zetová souřadnice je **mínus50** právě proto, abychom mohli odečíst, tělesa od sebe, teď to nemusí být až tak jasné, ale v dalších krocích poznáme,
3. dále máme zadat poloměru **r=80mm**,


Abychom nemuseli, znovu psát příkaz **\_circle**, stačí když zadáme **enter**, fce se nám zopakuje, a zadáme

1. **0,0,0**
2. **140**

1. **enter**
2. **0,0,0**
3. **220**

Tím jsme nakreslili, tři kružnice o poloměrech **r=80, r=140, r=220**

### Obr.4: Kružnice



Dalším krokem, bude nakreslit zub, který je od osy 170, a široký 46,

Vytvoříme osy kružnic  
Využijeme příkazu: **ekvidistanty**


1. **\_offset**
2. **23**
3. **entr** (ukončíme příkaz)
4. **entr** (zopakujeme příkaz)
5. **170**
6. **entr**

Dále **ořízneme**, abychom nakreslenou půlku zubu mohli **ozrcadlit**. Výšku zubu upravíme, aby úsečka byla pod úhlem  $8^\circ$  jak je patrné z **Obr.4**


**\_trim**

1. vybereme úsečky od kterých budem ořezávat, potvrdíme enter,
2. vybereme co od čeho chceme oříznout (stejný postup jako 2D)

**Obr.5: Oříznutí**



**Obr.6: Zrcadlení**




Nyní jak již bylo řečeno se provedem **ozrcadlení**

1. **\_mirror**:
2. vybereme objekty, které chceme ozrcadlit, potvrdíme enter.,
3. vybereme osu zrcadlení, pro nás to bude střed kružnic a hlava zubu a potvrdíme enter.

Opět musíme oříznout kružnici, jak je patrné z obrázku.

1. **\_trim**
2. vebereme stěny zubu, potvrdíme enter.
3. klikneme na kružnici, mezi stěny zubu a potvrdíme enter.

**Obr.7: Kružnice v mezikružích**




Nakreslíme kružnici o průměru,  $r=18$ , nejprve si nakreslíme pomocnou úsečku:

1. **\_line**
2. **\_per k** (uchopí kolmo), **LTM** vyberte kružnici o poloměru  $r=140$
3. **\_per k** (**LTM** vybereme kružnici s poloměrem  $r=220$ )

nyní můžeme nakreslit kružnici o poloměru  $r=18$

1. **\_circle**
2. **\_mid z** (uchopí polovinu), **LTM** na připravenou úsečku a zadáme průměr **18**


Obr.8: Zvolení Z-ové souřadnice




k vůli následné úpravě těles, u kružnice si zvolíme z-tovou souřadnici z=-50.

1. A to tím způsobem, že na kružnici klikneme **LTM 2X**
2. Zobrazí se nám okno vlastností, v tabulce geometrie přepíšeme Z-ovou souřadnic: Střed Z: **-50**
3. Nyní můžeme vymazat pomocnou úsečku.

Obr.9: Pole



Obr.10: Pole\_přijmout




Nyní jsme nakreslili kružnici, ale na obrázku jsou 3 kružnice, abychom si usnadnili a nemuseli vytváření kružnice opakovat tak si pomůžeme příkazem **pole**:

1. **\_array**:

2. Zaškrtneme **kruhové pole**,
3. **vybereme objekt** což je pro nás kružnice o poloměru **r18** (ta nejmenší),
4. **celkový počet prvků 3**,
5. **úhel vyplnění 360°**
6. **střed**, což je pro nás střed kružnic a tak **LTM** klikneme do středu kružnic.
7. Zvolíme náhled, abychom se podívali co jsme vytvořili, z pohledu je patrné, že úkol se vydařil
8. **LTM** přijmeme

**Obr.11: Hranice**




Abychom mohli vytvořit těleso, zvolíme příkaz:

Na liště příkazů:

1. **Kresli\_hranice**
2. Zvolíme **Typ objektu: oblast**
3. **LTM**, označíme plochu mezi kružnicemi o poloměru **r140 a r220**

Zda jsme dobře provedli příkaz, to si lehko zkontrolujeme a to tím způsobem, že klikneme **LTM** na kružnici na který je umístěn zub, musí se nám označit celá **kružnice i se zubem**


**Obr.11: kontrola**



Abychom mohli lépe zkontrolovat jak modelujeme tělesa, změníme bokorys v jiný pohled a to pomocí příkazu **3D orbit**.

1. Nejprve **LTM** aktivujeme levé okno (bokorys)
2. **Do příkazové řádky napíšeme příkaz: 3Dorbit**
3. **LTM** klikneme do plochy bokorysu a zároveň pootočíme, abychom dostali podobný pohled jako na **obr.13**

**Obr.12: 3D orbit**



Dále vysuneme 2D plochy, pomocí příkazu: **Vysunutí**


1. **\_extrude**
2. **LTM** vybereme kružnice o poloměru: **18** a **80**
3. zadáme výšku vysunutí: **200**
4. úhel zešikmení <o>: **potvrdíme entrem**

Příkaz zopakujeme pro kružnici o poloměru **220** a **140**


1. **\_extrude**
2. **LTM** vybereme kružnice o poloměru: **140**
3. zadáme výšku vysunutí: **60**
4. úhel zešikmení <o>: **potvrdíme entrem**

1. **\_extrude**
2. **LTM** vybereme kružnice o poloměru: **140**
3. zadáme výšku vysunutí: **60**
4. úhel zešikmení <o>: **potvrdíme entrem**

Obr.13: Vysunutí



Obr.14: Stínování




Abychom lépe znázornili tělesa, která jsme vysuly tak

Na liště příkazů:

1. Zobrazit\_stínování\_ploché stínování

Obr.15: Rozdíl



Jak je vidět na obrázku, schází nám poslední úkol, abychom domodelovali těleso. Žluté těleso je to, které chceme, aby vypadalo, fialovou barvou válců jsou naznačeny průchozí díry a těch dosáhneme pomocí příkazu **rozdíl těles**.

Na liště příkazů:

1. Modifikace\_editace těles\_rozdíl
2. **LTM** označíme žluté těleso **potvrdíme entrem**
3. **LTM** označíme fialová tělesa **potvrdíme entrem**

Obr.16: Těleso

